

8tlg Vde Schraubendreher Satz

Zu Ihrer Information: Für diesen Artikel ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Die Bedienungsanleitung ist wie folgt:

1. Anleitung:

Griff und Klingen sind für Arbeiten an stromführenden Stromkreisen bis zu einer Nennspannung von 1000 V Wechselstrom oder 1500 V Gleichstrom oder an Komponenten in der Nähe geeignet.

2. Temperatur:

Diese Handwerkzeuge sollten nur in Bereichen mit Temperaturen zwischen -20 °C und +70 °C verwendet werden.

3. Überprüfung vor der Verwendung:

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Werkzeug und die Isolierfolie vollständig und unbeschädigt sind! Lassen Sie im Zweifelsfall einen Experten einen Hochspannungstest durchführen, um einen Stromschlag zu vermeiden!

4. Lagerung:

Die Werkzeuge sollten ordnungsgemäß gelagert werden, um das Risiko einer Beschädigung der Isolierung durch Lagerung oder Transport zu minimieren. Die Werkzeuge sollten grundsätzlich getrennt von anderen Werkzeugen gelagert werden, um mechanische Schäden oder Verwechslungen zu vermeiden. Darüber hinaus sollten diese Handwerkzeuge vor übermäßiger Hitze (z. B. Heizungs- oder Dampfleitungen) sowie UV-Strahlung geschützt werden.

5. Regelmäßige Prüfung und erneute elektrische Prüfung:

Um die Eignung des Handwerkzeugs für den weiteren Einsatz zu bestimmen, wird eine jährliche Sichtprüfung durch eine entsprechend geschulte Person empfohlen. Bei Zweifeln nach der Sichtprüfung sollte der dielektrische Test (gemäß EN 60900-2012) durchgeführt werden.