

**SONDER
PREIS!**

Baumarkt

Allgemeine Sicherheits- und Arbeitshinweise für Trenn- und Schruppscheiben

Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers.

Beim Umgang mit Trennschleifern - ganz gleich welcher Leistungsgröße - sind zwingend einige Sicherheitshinweise zu beachten. Ein durch unsachgemäße Handhabung verkantende Trennscheibe kann zerbersten und schlimme Verletzungen verursachen. Die bei der Metallbearbeitung entstehenden Schleiffunken gefährden besonders die Augen und können unter ungünstigen Umständen nicht zuletzt zum Entzünden der eigenen Kleidung oder umherstehender Gegenstände führen. Beim Arbeiten ohne Gehörschutz droht außerdem ein bleibender Gehörschaden.

Grundsätzlich dürfen nur geprüfte, unbeschädigte Maschinen mit dazugehörigem Zubehör in Verbindung mit geeigneten Trennscheiben eingesetzt werden. Beim Aufspannen Laufrichtungspfeil, falls vorhanden, beachten. Dabei ist die Auswahl der Scheibe nicht nur vom Werkstoff abhängig.

Mit Trennscheiben darf nur getrennt, mit Schruppscheiben nur geschruppt werden. Nicht mit der Seitenfläche einer Trennscheibe schleifen.

Bei allen Arbeiten darf die auf der Scheibe angegebene zulässige Umdrehungsgeschwindigkeit nicht überschritten werden. Das Werkstück selbst ist, sofern es durch sein Eigengewicht nicht sicher liegt, fest einzuspannen - niemals die Maschine einspannen! Handschleifmaschinen sind immer mit beiden Händen und aufgesetzter Schutzhaube sowie angeschraubten Handgriff zu verwenden - das gilt auch für die so genannten Einhandwinkelschleifer.

Schleifwerkzeuge müssen regelmäßig (am besten vor jedem Gebrauch) überprüft werden. Dazu ist ein Probelauf ohne Belastung von etwa 30 Sekunden ausreichend. Unrund laufende oder gar vibrierende Maschinen dürfen nicht verwendet werden - sie sollten durch eine Fachwerkstatt oder den Kundendienst des Herstellers überprüft und ggf. instand gesetzt werden.

Schutzausrüstung tragen!

Beim Arbeiten mit einem Trennschleifer sollten Sie vor allem Augen und Ohren sowie Kopf und Hände mit Arbeitsschutzkleidung schützen.

- Um sich vor sprühenden Funken zu schützen, ist eine Schutzbrille wichtig.
- Beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer stets Schutzhandschuhe tragen.
- Die Ohren schützen Sie mit einem speziellen Gehörschutz.
- Eine Atemschutzmaske schützt vor der starken Staubentwicklung.

Wichtig bei Tren- und Schrupscheiben Haltbarkeitsdatum beachten !!!

Haltbarkeitsdatum beachten:

Verfalldatum am Innenring der Scheibe,

z.B. V 03 / 2018



Danach darf die Scheibe nicht mehr verwendet werden !!!

ZEICHENERKLÄRUNG



**Mit Schutzbrille
arbeiten.**



**Gehörschutz
verwenden.**



**Arbeitshandschuhe
tragen.**



**Mundschutz
verwenden.**



**Sicherheitshinweise
beachten.**



**Keine defekte
Scheibe benutzen.**



**Nicht zulässig
für Seitenschleifen.**