

Füll-Spachtel – außen

Produktbeschreibung

Füllspachtel für tiefe Löcher und Risse in Putz und Mauerwerk im Außenbereich.

Eigenschaften

- extrem füllstark
- quillt, reißt und schrumpft nicht
- in einem Arbeitsgang bis zu 5cm Schichtdicke auftragbar
- wetterbeständig und geeignet für Feuchträume
- ausgezeichnete Haftung
- kunstharzverstärkt auf Zementbasis
- leichte Verarbeitung
- atmungsaktiv, weiß

Anwendung

- ideal für die Beseitigung von Löchern, Rissen und Fugen im Außenbereich
- kann mit allen handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden
- mineralische Untergründe, z. B. Putz, Mauerwerk, Beton, Stein
- nicht geeignet zum Ausgleichen von Böden, da nicht selbstverlaufend sowie für Spachtelarbeiten auf Glas, Holz, Kunststoff und Metall)

Inhaltsstoffe

Portlandzement, Füllstoffe, Polyvinylacetatpulver, Additive.
Chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Vorbereitung

- Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von Trennmitteln (u. a. Öl, Fett, Wachs) und Bewuchs (u. a. Moos, Flechten) sein
- lose Teile mit Spachtel und Stahlbürste restlos entfernen
- sandende und stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln
- kreibende Oberflächen gut abwaschen bzw. abbürsten und ebenfalls mit Tiefgrund vorbehandeln

Anmischen

- klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und Spachtelpulver gründlich einrühren
- Mischungsverhältnis: 2,5 Raumteile Spachtel / 1 Raumteil Wasser
- ca. 5 Minuten ziehen lassen
- nochmals kräftig umrühren
- die angerührte Spachtelmasse kann ca. 4-5 Stunden verarbeitet werden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Verarbeitung

- zum Füllen von Löchern und Rissen; Spachtelmasse kräftig in die Vertiefungen eindrücken und dann plan abziehen
- feine Risse etwas vorweiten, damit genügend Material eindringen kann
- nicht bei direkter Sonneneinstrahlung sowie nicht unter +5 °C Untergrund und Lufttemperatur verarbeiten
- falls erforderlich nach Trocknung nachspachteln
- Unebenheiten können feucht geglättet oder abgefilzt bzw. nach Trocknung nachgespachtelt werden
- Folgearbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung durchführen
- Vorschriften von Anstrich- und Klebstoffherstellern für die Vorbehandlung zementgebundener Untergründe sind zu beachten (z. B. die Flächen mit einem Fluat oder Isoliersalz neutralisieren)
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) Staub nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen!

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 06 02 99

Enthält: Portlandzement

Gefahrenhinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.